



# RISULTATO DI ISPEZIONE PROFESSIONALE PER CAMION - 00223-53

NOME AZIENDA	COMERCIAL DE MAQUINARIA 2020 SL	MARCA E MODELLO	IVECO AD180T33W
POSIZIONE/INDIRIZZO	UCION NUM. 9, PLANTA ENT, 26120 ALBELDA DE IREGUA - LA RIOJA, SPAIN	NUMERO DI TELAIO E DI TARGA	WJMB1VNT40C229806 - 0317GYN
DATA E ORA DELL'ISPEZIONE	02/010/2023 DALLE 09:30 ALLE 11:45	CHILOMETRI/KM	73.881

## ISPEZIONE PRELIMINARE

CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI ELETTRICHE	CONDIZIONI CABINA
✓ COLORE ORIGINALE:   <b>SI</b>	✓ LUCI ROTTE:   <b>NESSUNA</b>	✓ SEDILI ROTTI:   <b>NESSUNO</b>
✓ RIVERNICIATO:   <b>SOLO IL CASSONE</b>	✗ BATTERIA SCARICA:   <b>SI SCARICA</b>	✓ BOTTONI ROTTI:   <b>NESSUNO</b>
✓ RUGGINE:   <b>POCA RUGGINE</b>	✓ CAVI ROTTI:   <b>NESSUNO</b>	✓ PULIZIA INTERNA:   <b>CABINA PULITA BENE</b>
✓ SALDATURE:   <b>NESSUNA</b>	✗ CONDIZIONATORE D'ARIA ROTTO:   <b>ARIA CONDIZIONATA NON PRESENTE</b>	✗ ERRORI DEL COMPUTER:   <b>BATTERIA SCARICA</b>
✓ CREPE TELAIO:   <b>NESSUNA</b>	✓ CLACSON ROTTO:   <b>FUNZIONANTE</b>	✓ FINESTRE ROTTE:   <b>NESSUNA</b>
✓ PERDITE DI OLIO:   <b>NESSUNA</b>	✓ ALTRI PROBLEMI ELETTRICI:   <b>NESSUNO</b>	✓ ALTRI PROBLEMI IN CABINA:   <b>NESSUNO</b>

## ISPEZIONE MECCANICA

	MALE	BUONO	MOLTO BUONO
LIVELLO E CONDIZIONE OLIO MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESSIONE OLIO MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCENSIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMISSIONE FUMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SUONO MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEMPERATURA MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	MALE	BUONO	MOLTO BUONO
CONDIZIONE CAMBIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONDIZIONE FRIZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONDIZIONE FRENI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONDIZIONE FRENO MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENGINE POWER ENERGY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## CONTROLLI SPECIFICI

MOTORE
POTENZA MOTORE [HP] :   <b>330 HP</b>
MARCA MOTORE :   <b>IVECO</b>
NUMERO DI CILINDRI:   <b>6 CILINDRI</b>
TIPO DI COMBUSTIBILE :   <b>DIESEL</b>
ADBLUE :   <b>DISPONIBILE</b>
CLASSE DI INQUINAMENTO :   <b>EURO 5</b>
FRENO MOTORE :   <b>DISPONIBILE</b>
ALTRE NOTE MOTORE:   <b>NESSUNA</b>
CAMBIO
TIPO [MANUALE - AUTOMATICO - SEMIAUTOMATICO] :   <b>MANUALE</b>

NUMERO DI MARCE :| 8+1

RETARDER :| **NON DISPONIBILE**

NOTE SUL FUNZIONAMENTO DEL CAMBIO :| **IL CAMBIO FUNZIONA FLUIDAMENTE**

ALTRE NOTE :| **NESSUNA**

#### ASSI

MARCA ASSALI :| **IVECO**

CONFIGURAZIONE ASSI :| **4X4**

TIPO DI SOSPENSIONI :| **BALESTRE / BALESTRE**

TIPO DI FRENI :| **TAMBURO / TAMBURO**

ABS-EBS :| **DISPONIBILE**

BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE :| **DISPONIBILE E FUNZIONANTE**

ASSE SOLLEVANTE :| **NON DISPONIBILE**

ASSE STERZANTE :| **NON DISPONIBILE**

GIOCO STERZO :| **NESSUN GIOCO**

ALTRE NOTE ASSI :| **NESSUNA**

#### DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE :| **7.70 M**

LARGHEZZA TOTALE :| **2.55 M**

ALTEZZA TOTALE DA TERRA :| **3.35 M**

PASSO INTERASSE :| **4200 MM**

LUNGHEZZA CASSONE :| **ESTERNO 5.10 M / INTERNO 4.95 M**

LARGHEZZA CASSONE :| **ESTERNO 2.50 M / INTERNO 2.40 M**

ALTEZZA TELAIO :| **1.17 M**

ALTRE NOTE :| **ALTEZZA SPONDE 0.80 M**

#### PESI E CAPACITA' DI CARICO

CAPACITA' DI CARICO :| **9575 KG** NELLO STATO ATTUALE / IN ITALIA SARA' CIRCA **8500 KG**

MASSA NETTA A TERRA (TARA) :| **9500 KG**

MASSA TOTALE COMPLESSIVA :| (F.2) **18000 KG** IN ITALIA

ALTRE NOTE :| **NESSUNA**

#### CABINA

TIPO DI CABINA :| **M**

NUMERO DI LETTI :| **NESSUNO**

AIRBAG :| **DISPONIBILE**

TECNOLOGIA DI ASSISTENZA ALLA GUIDA :| **NON DISPONIBILE**

ARIA CONDIZIONATA DA PARCHEGGIO :| **NON DISPONIBILE**

TELEVISIONE :| **NON DISPONIBILE**

NAVIGATORE :| **NON DISPONIBILE**

SEDILI TERMICI :| **NON DISPONIBILE**

#### CABINA

NUMERO DI SEDIE :| **2**

ARIA CONDIZIONATA :| **NON DISPONIBILE**

CRUISE CONTROL :| **NON DISPONIBILE**

TELECAMERA POSTERIORE :| **NON DISPONIBILE**

ARIA CONDIZIONATA DA PARCHEGGIO :| **NON DISPONIBILE**

FRIGORIFERO DA CABINA :| **NON DISPONIBILE**

BLUETOOTH RADIO :| **NON DISPONIBILE**

ALTRE NOTE SULLA CABINA :| **NESSUNA**

#### LUCI E FINESTRINI

FINESTRINI ELETTRICI :| **SI**

LUCI AUTOMATICHE :| **NON DISPONIBILI**

ALTRE NOTE SU LUCI E FINESTRINI :| **NESSUNA**

#### DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

1 :| **LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE STATO SPAGNA**

2 :| **REGISTRO REVISIONI PERIODICHE ANNUALI**

3 :|

4 :|

5 :|

ALTRE NOTE SUI DOCUMENTI :| **PER ESEGUIRE L'IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA SARA' NECESSARIO RICHIEDERE LA SCHEDA TECNICA DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO DELLA IVECO ITALIA**

#### VOTO ISPETTORE E NOTE ADDIZIONALI

**IL CAMION PRESENTA OTTIME CONDIZIONI MECCANICHE, STRUTTURALI E FUNZIONALI - [ VOTO 9/10]**

**LE CONDIZIONI DI CARROZZERIA SONO BUONE - [VOTO 8/10]**