



RISULTATO DI ISPEZIONE PROFESSIONALE PER CAMION - 00223-56

NOME AZIENDA	BEST CAR POLAND	MARCA E MODELLO	DAF LF 55.300
POSIZIONE/INDIRIZZO	ul. Kasztanowa 5 - 37-415 Kępie Zaleszańskie, stalowowolski, Podkarpackie (Polska)	NUMERO DI TELAIO E DI TARGA	XLRAE55GF0L365321
DATA E ORA DELL'ISPEZIONE	06/010/2023 DALLE 13:00 ALLE 15:30	CHILOMETRI/KM	226.220

ISPEZIONE PRELIMINARE

CONDIZIONI GENERALI	
✗	COLORE ORIGINALE: RIVERNICIATO
✗	RIVERNICIATO: RIVERNICIATO
✓	RUGGINE: RUGGINE ASSENTE
✓	SALDATURE: NESSUNA
✓	CREPE TELAIO: NESSUNA
✓	PERDITE DI OLIO: NESSUNA

CONDIZIONI ELETTRICHE	
✓	LUCI ROTTE: NESSUNA
✓	BATTERIA SCARICA: BATTERIE OK
✓	CAVI ROTTI: NESSUNO
✓	CONDIZIONATORE D'ARIA ROTTO: ARIA CONDIZIONATA FUNZIONANTE
✓	CLACSON ROTTO: FUNZIONANTE
✗	ALTRI PROBLEMI ELETTRICI: FINESTRINO SINISTRO

CONDIZIONI CABINA	
✓	SEDILI ROTTI: NESSUNO
✗	BOTTONI ROTTI: BOTTONE FRENO MOTORE ROTTO/ B. TEMPERATURA RO
✗	PULIZIA INTERNA: CABINA LEGGERMENTE SPORCA
✗	ERRORI DEL COMPUTER: SPIA PROBLEMI ELETTRICI ACCESA
✓	FINESTRE ROTTE: NESSUNA
✓	ALTRI PROBLEMI IN CABINA: NESSUNO

ISPEZIONE MECCANICA

	MALE	BUONO	MOLTO BUONO
LIVELLO E CONDIZIONE OLIO MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESSIONE OLIO MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCENSIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EMISSIONE FUMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SUONO MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEMPERATURA MOTORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	MALE	BUONO	MOLTO BUONO
CONDIZIONE CAMBIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONDIZIONE FRIZIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONDIZIONE FRENI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONDIZIONE FRENO MOTORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENGINE POWER ENERGY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTROLLI SPECIFICI

MOTORE
POTENZA MOTORE [HP] : 300 HP
MARCA MOTORE : DAF
NUMERO DI CILINDRI: 6 CILINDRI
TIPO DI COMBUSTIBILE : DIESEL
ADBLUE : DISPONIBILE
CLASSE DI INQUINAMENTO : EURO 5
FRENO MOTORE : DISPONIBILE
ALTRE NOTE MOTORE: NESSUNA
CAMBIO
TIPO [MANUALE - AUTOMATICO - SEMIAUTOMATICO] : MANUALE

NUMERO DI MARCE :| 8+1

RETARDER :| **NON DISPONIBILE**

NOTE SUL FUNZIONAMENTO DEL CAMBIO :| **IL CAMBIO FUNZIONA FLUIDAMENTE / LA RETROMARCIA E' DURA DA INSERIRE**

ALTRE NOTE :| **NESSUNA**

ASSI

MARCA ASSALI :| **DAF**

CONFIGURAZIONE ASSI :| **4X4**

TIPO DI SOSPENSIONI :| **BALESTRE / BALESTRE**

TIPO DI FRENI :| **DISCO / DISCO**

ABS-EBS :| **DISPONIBILE**

BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE :| **DISPONIBILE E FUNZIONANTE**

ASSE SOLLEVANTE :| **NON DISPONIBILE**

ASSE STERZANTE :| **NON DISPONIBILE**

GIOCO STERZO :| **NESSUN GIOCO**

ALTRE NOTE ASSI :| **NESSUNA**

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE :| **6.76 M**

LARGHEZZA TOTALE :| **2.50 M**

ALTEZZA TOTALE DA TERRA :| **3.05 M**

PASSO INTERASSE :| **3700 MM**

LUNGHEZZA CASSONE :| **ESTERNO 5.10 M / INTERNO 4.85 M**

LARGHEZZA CASSONE :| **ESTERNO 2.50 M / INTERNO 2.50 M**

ALTEZZA TELAIO :| **1.01 M**

ALTRE NOTE :| **MIRURE INTERNE AL CASSONE 4.60 M X 2.30 M X 0.70 M**

PESI E CAPACITA' DI CARICO

CAPACITA' DI CARICO :| **8221 KG NELLO STATO ATTUALE / IN ITALIA SARA' CIRCA 8500 KG**

MASSA NETTA A TERRA (TARA) :| **9.779 KG**

MASSA TOTALE COMPLESSIVA :| (F.2) **18000 KG IN ITALIA**

ALTRE NOTE :| **NESSUNA**

CABINA

TIPO DI CABINA :| **GIORNO**

NUMERO DI LETTI :| **NESSUNO**

AIRBAG :| **NON DISPONIBILE**

TECNOLOGIA DI ASSISTENZA ALLA GUIDA :| **NON DISPONIBILE**

ARIA CONDIZIONATA DA PARCHEGGIO :| **NON DISPONIBILE**

TELEVISIONE :| **NON DISPONIBILE**

NAVIGATORE :| **NON DISPONIBILE**

SEDILI TERMICI :| **NON DISPONIBILE**

CABINA

NUMERO DI SEDIE :| **3**

ARIA CONDIZIONATA :| **NON DISPONIBILE**

CRUISE CONTROL :| **DISPONIBILE**

TELECAMERA POSTERIORE :| **NON DISPONIBILE**

ARIA CONDIZIONATA DA PARCHEGGIO :| **NON DISPONIBILE**

FRIGORIFERO DA CABINA :| **NON DISPONIBILE**

BLUETOOTH RADIO :| **NON DISPONIBILE**

ALTRE NOTE SULLA CABINA :| **NESSUNA**

LUCI E FINESTRINI

FINESTRINI ELETTRICI :| **SI**

LUCI AUTOMATICHE :| **NON DISPONIBILI**

ALTRE NOTE SU LUCI E FINESTRINI :| **NESSUNA**

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

1 :| **LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE STATO FRANCIA**

2 :| **REGISTRO REVISIONI PERIODICHE ANNUALI**

3 :|

4 :|

5 :|

ALTRE NOTE SUI DOCUMENTI :| **PER ESEGUIRE L'IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA SARA' NECESSARIO RICHIEDERE LA SCHEDA TECNICA DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO DELLA IVECO ITALIA**

VOTO ISPETTORE E NOTE ADDIZIONALI

IL CAMION PRESENTA OTTIME CONDIZIONI MECCANICHE, STRUTTURALI E FUNZIONALI - [VOTO 9/10]

LE CONDIZIONI DI CARROZZERIA SONO BUONE - [VOTO 9/10]

IL COMPUTER PRESENTA UN ERRORE ELETTRICO GENERALE